⑲ 日 本 国 特 許 庁 (JP) ⑩実用新案出願公開

② 公開実用新案公報(U) 平2-148863

@Int.Cl. *

識別記号 广内整理番号

❷公開 平成2年(1990)12月18日

B 60 T 11/16

7812-3D B 60 T 11/16

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

❷考案の名称 ブランジヤ型マスタシリンダ

②実 願 平1-58043

❷出 願 平1(1989)5月22日

個考案 者

森 本 秀 行 神奈川県横須賀市汐入町3丁目57番地

日本エヤーブレーキ株 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通 1 番46号

式会社

13代 理 人 弁理士 小 林 (14)

BEST AVAILABLE COPY



明 細 書

1.考案の名称

プランジャ型マスタシリンダ

2. 実用新案登録請求の範囲

3. 考案の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本考案は、自動車等のプレーキに用いられるプ ランジャ型マスタシリンダに関する。

(1)

1021

〔従来の技術〕

〔考案が解決しようとする課題〕

このため、プレーキペプダルを踏み込んで、圧力室内に液圧を発生させた昇圧時、シール部材 103が通路107内へ変形する食われが生じて 密封性能が低下するという問題があった。

本考案は上記問題を解消すたるめになされたも

ので、昇圧時のシール部材の喰われ防止して密封 性能を確保することができるプランジャ型マスタ シリンダを提供することを目的とする。

[課題を解決するための手段]

本考案は上記目的を達成するため、シール部材のベース部とこのベース部に向かって開口する作動液リザーバへの通路との間に補助板を介在するとともに上記ベース部に液補給溝を形成したものである。

〔作用〕

本考案では、補助板が作動液リザーバへの通路の開口を閉鎖する構造であるので、圧力室内の液 圧によりシール部材が上記通路内へ喰われること はなく、また、ベース部に液補給溝があるので、 補助板を設けたことによる液補給性の低下はない。 〔実施例〕

以下、本考案の一実施例を図面を参照して説明 する。

第1図において、マスタシリンダのシリンダ本 体1は有底の筒体をなす第1の半体2と、有底の

125

簡体をなす第2の半体3からなり、第1の半体2 の開口部に第2の半体3の開口部を螺入して一体 化してある。第1の半体2の筒孔4は段付き孔で あって、底5側の孔6とこれより大径であって、 開口部7に向って拡径するテーパ孔部8Aを有す る孔8からなり、外側周には、図において上部位 置に、内孔9を有するボス部10と内孔11を有 するボス部12が突出形成され、背部には、図示 しないが2つの吐出部が突出形成されている。ボ ス部10と12に図示しない作動液リザーバが接 続される。第1の半体2の孔8のテーパ孔部8A は第2の半体3の端面部との間に空間13を区画 し、テーパ孔部8Aにはこの空間13に開口する 通孔14が形成されている。この通孔14はボス 部12の内孔11に連通する。ボス部10の内孔 9は孔8の底8Cの角隅部に開口する通孔15を 通して孔8に連通している。8Bは孔8のテーパ 孔部8Aと底8Cとの間の部分を示している。ま た、第1の半体2の孔6の底8C側にはシール部 材16を嵌合する凹部6Aが形成され、該孔6の



内周面上部には凹部6Aに連通する軸方向の溝(液通路となる)17が形成されている。このシー ル部材16はリップ型シール部材であって、内周 リップAと外周リップBを有し、ベース部Cの外 面には、第2図に示すように、外周リップBから 半径方向に伸びる液供給溝Gとこの液供給溝Gと は不連続に内周リップAまで伸びる溝Fとが形成 されており、内周リップAは後述する従ピスト 41の外面に弾接し、外周リップBは孔6の凹部 6 Aの内周面に弾接している。第2の半体3の筒 孔18と第1の半体2の筒孔4とに亘って、スリ ープ19が挿入され、このスリーブ19は第2の 半体3の内周面との間に液通路20を区画してい る。この液通路20は空間13に連通する。この スリープ19は内側に補強リム19A有する筒体 であって、後端面にシール部材21を嵌着する凹 部22を有するその後端部を、第2の半体3の筒 孔18の底との間にシール部材23を介在して該 筒孔18の底に嵌合された案内部材24に当接し て第2の半体3に嵌合されており、第1の半体2



側に延びる前端部は篏合部25で孔部8Bに嵌合して底8C側へ伸び、孔8の底部に内嵌された案内部材26に当接している。

シール部材21は、シール部材16と同様のり ップ型シール部材であって、内周リップAと外周 リップBを有し、ベース部Cの外面には、外周リ ップBから半径方向に伸びる液供給溝Gとこの液 供給海Gとは不連続に内周リップAまで伸びる溝 Fとが形成されており、内周リップAは後述する 主ピスト42の外面に弾接し、外間リップBは凹 部22の内周面に弾接している。案内部材26は 半径方向の液通路Dを有する板状体であって、孔 8の底部と孔6の凹部6Aに亘って嵌合し、かつ 凹部 6 A内でシール部材 1 6 のベース部 C との間 に補助板27を介在して対向するとともに底8C の角隅部との間に、通孔15が開口する環状通路 28を区画している。案内部材26は、また、― 端が液通路Dに開口し他端が補助板27側面に開 口する通路Eを有している。案内部材24も半径 方向の液通路Dと液通路Bを有する板状体であっ

て、凹部22に嵌着されたシール部材21との間に補助板29を介在してスリーブ19の後端面と第2の半体3の後壁との間に介装されている。液通路Dは液通路20に連通している。上記補助板31と29は薄い環体であって、シール部材16と21の液補給溝Gの内端部を残して該液補給溝Gをおおう大きさ有している。

上記スリーブ19の前端面から突出する環状突起19Bと案内部材26の端面から突出する突起26Aは互いに当接して両突起と両端面により、シール部材を嵌着するための外側および内側環状凹部を形成し、この両凹部に内外2重構造のシール部材30が嵌合している。

第1の半体2の孔6とスリーブ19とはシリンダ孔40を形成しており、このシリンダ孔40内に、有底筒状の従ピストン41が開口側を孔6の底に向けて摺動自在に挿入され、有底筒状の主ピストン42が開口側を従ピストン41の底に向けて摺動自在に挿入されており、主ピストン42はシール部材21、案内部材24を密に貫通して外

部に延びている。従ピストン41は戻しばね43 によって主ピストン42側へ付勢されて孔6の底 5 との間に従圧力室 X を区画している。戻しばね 43は、従ピストン41の内底から同軸に延び基 部が台状である軸部44とこの軸部44が抜け不 能に遊貫し孔6の底5に当接するリテーナ45と に亘って張設されている。主ピストン42も戻し ばね46により後方へ付勢されて従ピストン41 との間に主圧力室 Y を区画している。 戻しばね 4 6は、主ピストン12の内底から同軸に延び基部 が台状である軸部47とこの軸部47が抜け不能 に遊貫し従ピストン41の外底に当接するリテー ナ48とに亘って張設され、戻しばね46の張力 よりも大きく、両リテーナにより予負荷されてい る。従ピストン41には複数個の半径方向の小孔 41 Aが、シール部材16より案内部材26側へ 僅かずれた位置に対応する位置に形成されており 、主ピストン42にも複数個の半径方向の小孔4 2 Aが、シール部材 2 1 より 案内部材 2 4 側へ僅 かずれた位置に対応する位置に形成されている。



このマスタシリンダは負圧式倍力装置と組合わされた状態で示されており、50は負圧式倍力装置のフロントシエルを、51ば負圧室を示している。

この種のマスタシリダの動きは周知であるので 、以下に、簡単に説明する。

21.

向の動きを規定し、不作動状態から作動状態になるとき、小孔42A、41Aが内間リップAにより閉鎖されるまでのストロークを出来るだけ小さくするようにしている。これは、作動開始をの遊びストロークを小さくする点で有利である。なお、図例は、内間リップAの先端に隙間を設定しいてるが、この隙間をなくすよううに始めから当接させるようにしてもよい。

図示しないプレーキペダルの踏み込みにより、 主ピストン42が図において左方へ駆動された場合、小孔42Aがシール部材21によって閉鎖されると、主圧力室Y内に液圧が発生し始める。トン42が左方移動すると同時に従出のルン41Aがシールを打ちる。上で大力を対した、従足力を入りによって主圧力室Y、従圧力室Y、従圧力室Y、従圧力室Y、従圧力室Y、従圧力室Y、従圧力室Y、従圧力室Y、従圧力室Y、従圧力室Y、従圧力室Y、だ正力室Y、だ正力室Y、だ正力室Y、だ正力室Y、だ正力室Y、だ正力室Y、だ正力室Y、だ正力室Y、で変圧は図示しないピーキ回路に供給される。プレーキベダ T. P.

ルが解放されると、従ピストン41、主ピストン42がそれぞれ戻しばね43、46のばね力によりシリンダ本体開口側へ押し戻され、図示の位置に復帰する。

この実施例では、シール部材16のベース部Cと作動液リザーバへの通路が開口する案内部材26との間およびシール部材21のベース部Cと作動液リザーバへの通路が開口する案内部材24との間に、それぞれ補助板27、29が介在しているので、従圧力室X内および主圧力室Y内が昇圧されて、シール部材16、21のリップ側から圧力が加わっても、喰われは発生しない。

また、補助板27と29はそれぞれシール部材 16と21のベース部Cに当接しているが、この ベース部Cには液補給溝Gを設けてあるから、従 圧力室X内および主圧力室Yへの液補給が阻害さ れることはない。

〔考案の効果〕

本考案は以上説明した通り、補助板が作動液リザーバへの通路の開口を閉鎖する補助板を設けた

ので、圧力室内の液圧によりシール部材が上記通路内へ喰われることはなく、また、この補助板を介して上記通路と対向するシール部材のベース部に液補給溝があるので、補助板を設けたことによる液補給性の低下を防止することができる。

4. 図面の簡単な説明


第1図は本考案の実施例を示す断面図、第2図は上記実施例における密封装置の断面図、第3図は従来例を示す図である。

1 … シリンダ本体、19 … スリープ、
16、21 … シール部材、29、32 … 補助板、
41、42 … ピストン、A … 内周リップ、B … 内周リップ、C … ベース部、E … 液通路、F … 溝、G … 液補給溝、X、Y … 圧力室。


実用新案登録出願人 日本エヤープレーキ株式会社 代理人 弁理士 小林傅 **図** 一 概

公開実用平成 2-148(.)3

第 2 図



第3図



1034 代理人 弁理士 小林修

実課 2-148863

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES:

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.